

Preliminär beskrivning av tillfartsväg över RAÄ-nr. Nora 91:1

AM 2020-11-02





①

Nedfart till området. Föreslagna skyddsåtgärder omfattar inplankning av grövre lövträd (A) samt tryckutjämnande bärlager för tillfällig arbetsväg (eventuellt körplåtar, B).




②

Nedfart till området. Vy upp mot vägen och blockmurar kring Järlebruk.



③

Nedfart till området. Vy mot kvarnbyggnaden.



④

Preliminära åtgärder vid anläggning av tillfällig körväg. Observera att högflöde (cirka 37 m³/s) råder vid fototillfället (2019-12-09).



④

Lågflödesförhållanden, cirka 1 m³/s (2020-08-14).